

KL 1 Duralová přípojná krabice		BD SENSORS tlakoměrná technika
TYP	POPIS	
KL 1-ZB.601		
Kód		
100	Standard	
101	přepětová ochrana	
1T0	teplotní sensor PT 100	
1T1	přepětová ochrana a teplotní sensor PT 100	
Kód	Provedení	
000	standard	
999	jiné	PD

KL 2 Duralová přípojná krabice s HART®		
Kód	POPIS	
KL2-ZB.601		
Kód		
200	standard	
201	přepětová ochrana	
2H0	HART® protokol	
2H1	HART® protokol a přepětová ochrana	
Kód	Provedení	
000	standard	
500	4-místný LED-displej	PD
999	jiné	PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.